

Rapport n° : 06 / 08 / 275 / 950  
N° client société distributrice : Electabel  
N° compteur : demande remplacement  
Index I : compteur monophasé par  
Index II : un triphasé  
Compteur existant n° 12784249 - 2X32A aut

| DISTRIBUTEUR | PV vu |
|--------------|-------|
| Nom          |       |
| Date         |       |
| Signature    |       |



## PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle  
suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : ~~hab~~ 1E

Lieu d'inspection : Sch. de Charleroi 94/26 - 1060 Mouscron

Propriété de : INVEST BROKERS 63 / rue Sasse - 1180 Mouscron

Mandant : } Electabel NAVARRA

Installateur : } Red P.L. Osmettes 65 - 1420 Oraine d'Alleud

TVA : 0560-311-590 carte ID :

Délivré à : Date :

Inspecteur : VANDENHOUTE

Date d'inspection : 16/08/2006

### DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N 400V Protection max : ~~disjoncteur de branchement~~ Commutateur position : ~~aut Electabel~~

Protection principale : Disj. : ~~aut Electabel~~ Interrupteur / sectionneur : 4x40A

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : XVB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : diamètre : mm

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boudin / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm<sup>2</sup> Résistance de dispersion : 7,45 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 8 Résistance d'isolement général : 50 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : Δ300/40A Supplémentaire : Δ30/40A

Description : voir les schémas en annexe

### NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire ~~n'est pas~~ sont pas encore raccordées.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - ~~n'est pas~~ sont pas encore placés.

~~Néant~~

### INFRACTIONS

~~Néant~~

NOTE : Installation bon pour max 4x40A aut

### CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 16/08/2006 ainsi

qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux

infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des

bien.

organisme de contrôle  
association sans but lucratif  
siège régional : dans chaque province

siège social :  
Kon. Astridlaan 60  
2550 Kortrijk


Tél. 03 / 451 37 00  
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
dep.ete@ocb.be

TVA BE 404.312.034  
CCP 000-0162392-14  
Banque 405-3020501-49

Pour le directeur,  
l'inspecteur

24-26 CH DE CHARLEO,  
12 ETAGE FLAT E1  
1060 BREVILLE



## Responsable des travaux

ELECTRO NAVARRA

BRAINE VALUE

TVA: BE. 0560311590


Propictaire

Organisme afree

OCB / M<sup>rs</sup> VAN DE HOUTE

9008/50/91

74.26 CH DE CHARLÉROU  
1<sup>er</sup> ETAGE PLAT E1  
1060 BRUXELLES



Responsable des travaux

ELECTRO NAVARRA  
BRABINE L'ALLEUD  
TVA : BE0560311540

*[Signature]*

Propriétaire

*[Signature]*

Organisme agré

OCB / M. VANDENHOUTE

16/08/2006

*[Signature]*

*[Signature]*